



República de Chile  
I. Municipalidad de Zapallar  
Inspección General

## **MEMORANDUM N° 139/2020**

**ZAPALLAR, 22 julio del 2020**

**A : SCARLETT SALINAS ARAVENA  
DIRECTORA DE OBRAS (S)**

**DE : CARLOS PAROT ULLRICH  
ENCARGADO INSPECCION GENERAL**


Por medio del presente, y junto con saludar, se da respuesta a Memorándum 221/2020 en donde se solicita fiscalización en propiedad Rol de Avalúo N° 312-10, se informa que en esta propiedad por lo que se constató, se modificó el terreno natural, rellenándolo y quedando a una mayor cota de altura de las propiedades colindantes.

Se adjunta informe fotográfico.

Saluda atentamente



**CARLOS PAROT ULLRICH  
ENCARGADO DE INSPECCION**



**DISTRIBUCIÓN:**

- Dom
- Archivo

CPU/ngp



UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL

## INFORME DE VISITA

N° CORRELATIVO  
PERÍODO  
ELABORADO POR




66  
22 Julio 2020  
Nicolás Guajardo P.

### 1. INFORMACION GENERAL

PROBLEMÁTICA : FISCALIZACIÓN PROPIEDAD ROL AVALUO N°312-10  
NOMBRE PROYECTO :  
UNIDAD : DOM  
UBICACIÓN : CACHAGUA

NICOLÁS GUAJARDO PALACIOS  
Tec. Prevención de Riesgo y  
Medio Ambiente  
Inspección General

### 2. ANTECEDENTES OBRA

	Fotografía	Antecedente
Se realiza fiscalización y se encuentra solamente con el cierre perimetral de la propiedad en cuestión, además de presentar un relleno considerable en comparación a las demás propiedades		Calle La Quebrada con Calle Los Molles
Se realiza fiscalización y se encuentra solamente con el cierre perimetral de la propiedad en cuestión, además de presentar un relleno considerable en comparación a las demás propiedades		Calle La Quebrada con Calle Los Molles
Se realiza fiscalización y se encuentra solamente con el cierre perimetral de la propiedad en cuestión, además de presentar un relleno considerable en comparación a las demás propiedades		Calle La Quebrada con Calle Los Molles





UNIDAD INSPECCIÓN GENERAL

## INFORME DE VISITA

N° CORRELATIVO  
PERÍODO  
ELABORADO POR




66  
22 Julio 2020  
Nicolás Guajardo P.

### 1. INFORMACION GENERAL

PROBLEMÁTICA : FISCALIZACIÓN PROPIEDAD ROL AVALUO N°312-10  
NOMBRE PROYECTO :  
UNIDAD : DOM  
UBICACIÓN : CACHAGUA

NICOLÁS GUJARDO PALACIOS  
Téc. Prevención de Riesgo y  
Medio Ambiente  
Inspección General

### 2. ANTECEDENTES OBRA

	Fotografía	Antecedente
Se realiza fiscalización y se encuentra solamente con el cierre perimetral de la propiedad en cuestión, además de presentar un relleno considerable en comparación a las demás propiedades		Calle La Quebrada con Calle Los Molles
Se realiza fiscalización y se encuentra solamente con el cierre perimetral de la propiedad en cuestión, además de presentar un relleno considerable en comparación a las demás propiedades..		Calle La Quebrada con Calle Los Molles
Se realiza fiscalización y se encuentra solamente con el cierre perimetral de la propiedad en cuestión, además de presentar un relleno considerable en comparación a las demás propiedades..		Calle La Quebrada con Calle Los Molles